Zu Ihrer Sicherheit: Besuchen Sie Kurse, forschen Sie nach, und sprechen Sie mit Fachleuten. Seien Sie aktiv im Erkennen und Vermeiden von Risiken:

- Tragen Sie immer eine spezielle Schutzbrille für Glasarbeiten, NIEMALS Sonnen- grüne Infrarot- oder Schweißerschutzbrillen - Sie haben nur ein paar Augen...
- Tragen Sie Kleidung aus Naturfaser und feste, geschlossene Schuhe. Weite Hosenbeine (Schreinerhosen!) verhindern das heisse Glasstückchen seitlich in die Schuhe rutschen.

- Sorgen Sie für gute Lüftung.
- Tragen Sie eine Feinstaubmaske wenn Sie mit Pulvern (Emaille, Pixi, GlowInTheDark) arbeiten, und wischen Sie hinterher mit einem feuchten Tuch.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Brenner, Schläuche und Gasflaschen auf Lecks.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber, und die Werkzeuge und Glasstangen übersichtlich angeordnet, und so, daß Sie nicht über die Flamme greifen müssen.
- Seien Sie vorsichtig mit Wasser - heisse Werkzeuge oder Glasstücke können Dampf erzeugen, Rohre können diesen in Ihren Ärmel leiten.
- Vorsicht auch vor Verspannungen und übermäßiger Belastung von Rücken, Nacken und Armen - machen Sie Pausen, beobachten Sie Ihre Haltung, und benutzen Sie eine Stütze / Kissen für Arm oder Ellenbogen.
- Säubern Sie Ihre Perlen immer unter Wasser - das verhindert übermäßige Feinstaubbelastung, und verlängert die Lebenserwartung Ihrer Diamantwerkzeuge.